



"ГЕОЗАЩИТА" – ЕООД – ВАРНА

ISO 9001: 2008

Certificate No QS – 5261 HH



ИЗВЪРШВА:



- Изследователска и проучвателна дейност; геодезически изследвания; инженерно-геоложки и геофизични проучвания; морски изследвания
- Проучва и проектира всячки видове морски хидротехнически съоръжения и укрепителни противосвлачищни и противоабразионни мероприятия;
- Строителна дейност, свързана с укрепване на терени;
- Инвеститорски контрол на строящи се обекти;
- Технически и екологически експертизи.

УПРАВИТЕЛ	746 151
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ	500 482
ГЛ.ГЕОЛОГ	500 583
ГЛ.ПРОЕКТАНТ	500 584
ВОД ГЕОДЕЗИСТ	752 277
ГЕОЛОЗИ И ПРОЕКТАНТИ	746 300

ФАКС +359 (052) 752 276

E-mail: geoz_vn@mail.bg

Изх. N ИГП-115 / 12.02 2018 г.

ОБЩИНА-СЛИВЕН

Вх.№ 4704-682

дата 06.03.2018

ДО
ИНЖ. СТЕФАН КОНДУЗОВ
ЗАМЕСТИК-КМЕТ НА
ОБЩИНА СЛИВЕН
БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 1
ГР. СЛИВЕН

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: **СЪСТОЯНИЕТО НА СВЛАЧИЩЕ В ДЕТСКО СЕЛИЩЕ
КАЧУЛКА – ДО АБОНАТНАТА СТАНЦИЯ – РЕГ. № SLV
20.07613-09, ОБЩИНА СЛИВЕН**

Настоящото становище е съставено по искане на община Сливен от 12.02.2018г. Изисква се във връзка с подготовка на документацията за предварително съгласие на МРРБ по чл. 96 ал.3 или ал.4 от ЗУТ.

Становището се базира на наличните в „Геозащита“-ЕООД Варна данни, основно от периодични визуални огледи.

Свлачището е регистрирано на 03.08.2010г. по сигнал на община Сливен. Вписано е в регистъра на свлачищата с идентификационен номер SLV 20.07613-09. При регистрацията е установено, че свлачището има дължина (по посока на движението на земните маси) – около 15 и ширина – 20 m. Горната граница представлява свлачищен отстъп с височина до 3 m. Свлачищният език затрупва асфалтовия път, обслужващ блоковете. Свлачището е проявено по планински склон със среден наклон 25-30° на изток, между коти 610 и 625.

При периодичните визуални обследвания е установено, че свлечените върху пътя земни маси са разчистени. В основата на свлачището, над пътя е оформен стръмен откос с височина около 2.0м. При водонасищане земните маси в свлачищното тяло продължават да изтичат върху пътя. Свлачището не се е разрастнало към склона.



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Основна причина за активизиране на свлачищните процеси е преовлажняване на склоновите насипи (делувиалната глина) от валежи.

Съществува реална възможност при следващо водонасищане на земните маси отново да се активизират свлачищни процеси и пътят да бъде затрупан.

За трайно решаване на проблема е необходимо изпълнение на укрепителни мероприятия, осигуряващи общата устойчивост на склона.

Съставил:.....

(инж.г. Ж. Йорданова)

УПРАВИТЕЛ:.....

(инж. Й. Йорданов)

